

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018年 11月 12日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 11 月 8 日 作業時間： 6 Hr
顧客名	太田歯科診療所 様 TEL： 0438-25-7066
所在地	千葉県木更津市太田2-14-10 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 3 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100206	運転回数：	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラー1 漏洩検出			
原因			
① 循環ライン継手エルボ破損による機体内漏水			
処置、作業内容			
・ ストレートエルボ樹脂継手交換			
・ ドア開閉対策部品交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ ストレートエルボ樹脂継手		1		
2	・ ドア開閉部品一式		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

〒292-0044 千葉県木更津市太田2-14-10
2018年11月12日
太田歯科診療所
TEL/FAX 0438-25-7066
印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/11/12 桐野	環PJ '18/11/12 桐野