

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年11月11日

販売名	ワゴン水内視鏡殺菌機 0ED-1000S	製造番号	300391
作業年月日	平成 27年11月11日	作業時間	/ Hr
顧客名	滝澤内科医院	TEL	026-215-2888
所在地	須坂市臥竜 6丁目12-20	担当	遠藤 様
販売店	株式会社 千曲医療器	担当	小林 様
納入年月日	平成 26年 11月 11日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	12/5 ホンパ-異常 (E205) レベルセンサー異常 (E214)	Ver. 0205/T02C
-----------------	--	----------------

不具合原因、作業内容	定期保守点検実施
------------	----------

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 465
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	異常ありせん ポンパ残量少ない為、予備ポンパに交換致しました。交換済ポンパに酸素も充填してください。
---------------------------	---

装置情報	交換後運転回数: 102	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 2	殺菌+アル: 102
	リークチェック: 1	自己洗浄: 98	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	H 27 年 11 月 11 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 滝澤内科医院	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.11.11	H27.11.11

70 EG 250 WR 5