

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 18 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 4 日		作業時間： Hr
顧客名	海岸歯科室 様	TEL： 043-278-7318	
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6 ストーニービル3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090030	運転回数： 6837	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー87 蒸気発生器高圧異常			
原因			
・圧カスイッチの故障			
処置、作業内容			
・圧カスイッチ交換			
・各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 圧カスイッチ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1.有償 2.無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 20 日

ご署名 安田 裕美 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ
'19/03/4
安田

環境PJ
'19/03/4
安田