

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 22 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 15 日	作業時間：	Hr
顧客名	東松戸総合歯科クリニック 様	TEL：	047-392-0101
所在地	千葉県松戸市秋山68-12 秋山医療モール内	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2018 年 2 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100304	運転回数：25	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー24 缶内温度センサ故障			
原因			
・缶内温度センサ故障			
処置、作業内容			
・温度センサ対策品交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・温度センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 26 日

ご署名 舟 明 宏

印

修理業者

株式会社HIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

