

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 12 月 3 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 11 月 29 日		作業時間： Hr
顧客名	山田歯科クリニック 様	TEL： 0475-55-5522	
所在地	千葉県東金市南上宿19-24	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 12 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100170	運転回数：2294	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー20 給気異常			
エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
・圧力センサーの故障 (エラー20、エラー14)			
処置、作業内容			
・圧力センサー、真空弁の新品交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
・エアフィルターの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・圧力センサー				
2	・真空弁				
3	・エアフィルター				
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H 30 年 12 月 4 日

ご署名 山田 直久



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/12/03
菊池

環PJ
'18/12/03
鈴木