

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 3月 6日
【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
 ☐ ユーザー
 ☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 千葉県 藤本歯科登戸医院

IC Washer【機番: 100065】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー1

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☒ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☒ その他 ()

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☐ & お湯

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☐ ハンドピース用ラック

 《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ】 ☐ ディスボ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【備考】

設置場所が非常に狭く、またカルテ等が散乱しており、入替作業にも人員が必要のため、水抜きのみ実施し、後日人員確保後入替予定。

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】