

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 7月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300326
作業年月日	平成 28 年 7 月 8 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	この内科クリニック 様		TEL： 055-283-8100
所在地	南アルプス市桃園 1688-3		ご担当 院長 河野 様
販売店	マコ医科精機株式会社		ご担当 今住 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	Ver 0204 / T02BV
2015/12/15 光量低下異常 (E210)	
ランプ切れ異常 (E212)	

不具合原因、作業内容
保守点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バリス数 680
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルター	☐	排水フィルター	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常ありません。
ポンプ残量バリス数になってきているので、高圧予備ポンプに交換ください。

装置情報	交換後運転回数： 387	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 94	殺菌/消毒+7L： 726
	リークチェック： 0	自己洗浄： 254	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バリス		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	28 年 7 月 8 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	この内科クリニック
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
	ご署名 河野 裕 樹

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.7.8 青木 順	H28.7.8 青木 順