

点検・修理報告書

管理 No. 19048

発行日: 2019年12月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 12 月 13 日 作業時間: 8 Hr
顧客名	小出歯科医院 様 TEL: 047-712-8500
所在地	千葉県市川市南八幡1-23-1 フランネルハウス1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100040	運転回数: 806/1505 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常の発生		
・装置背面から水漏れあり		
原因		
・蒸気弁の故障（動作せず）		
・給水ポンプ～給水タンク戻りラインの配管に緩みがあり、水漏れが発生		
処置、作業内容		
・蒸気弁を新品交換致しました		
・配管緩み箇所を適切に締め直しました		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年12月27日

ご署名 小出 知史



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
19/12/16	19/12/16	19/12/16