

点検・修理報告書

管理 No.

QM-064

発行日:

2019年 12月 9日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 12 月 9 日
顧客名	田村歯科クリニック 様
所在地	東京都中央区京橋3-12-4 マオビル1階
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 日
保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-#記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐
付属品	

装置情報	製造番号: 100034	運転回数: 841/1283 回
------	--------------	------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー12 ドアセンサ異常

原因

・真空ポンプのコンデンサ容量が低下

処置、作業内容

・コンデンサを新品交換しました

特記事項

・圧力センサ、シャトルバルブが汚損していたため交換

・ドアパッキンが劣化し亀裂が入っていたため交換

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	コンデンサ		1		
2	圧力センサ		1		
3	シャトルバルブ		1		
4	ドアパッキン		1		
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 27 日

ご署名

田村



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者