

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 3 月 22 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 12 月 21 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	海岸歯科室 様	TEL： 043-278-7318	
所在地	千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6 ストーニービル3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-録記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090030	運転回数： 9092
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 缶内高温異常関連 ・エラー25 滅菌温度高温異常		
原因		
・測温抵抗体の断線 ・排蒸弁のごみ詰まり ・給水タンクの汚れ ・給水ポンプのフィルター詰まり		
処置、作業内容		
・水ポンプ交換・排蒸弁交換・測温抵抗体交換・給水タンク清掃		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	水ポンプ		1		
2	排蒸弁		1		
3	測温抵抗体		1 式		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 26 日

ご署名

森本 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		