

点検・修理報告書

管理 No.

20700

発行日:

2020年12月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/12/7		作業時間: 8 Hr
顧客名	東松戸総合歯科クリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100304	運転回数: 217回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー26 停電異常が発生した。

(サーキットプロテクタが作動したかどうか情報なし)

原因

<サーキットプロテクタの作動の場合>

・水漏れ、短絡箇所が無いことを確認いたしましたので、サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまったと考えられます。

<サーキットプロテクタが作動していない場合>

・制御用の電源の保護回路が作動し、一時的に直流電源の出力を落としたためと考えられます。製品には水漏れ箇所や短絡箇所がないことを確認しておりますので、給水時に水がこぼれた可能性があります。

処置、作業内容

・サーキットプロテクタを新品交換しました。

・水漏れ、短絡なきことを確認しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 18 日

ご署名

大能 七重

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/12/16	20/12/16	20/12/16