

③ 作業報告書

TEL	0479-79-6480	業名		
種別名	ウォッシュ・ディスプレイ	メーカー	(株)HITリテック	
型式	WD-150	号機	13090022	
完了	継続	有償	無料	運賃/取
			6967	同

二依頼内容・現象 点検		(依頼者 様)
原因		
処置		
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい) ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認		
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし		

お客様への伝言

作業日 20 2 / 年 2 月 / 2 日

保形	1 保型	2 保型	3 保型	4 保型	5 保型	9 対象外	(摘要√)
	1 保型	2 保型	3 保型	4 保型	5 保型		
サニ	1 保型	2 保型	3 CM	医療機器		区分	特 許
	1 保型	2 保型	3 CM	医療機器			
作区	00 製品	10 製品	11 製品	20 製品	30 製品	40 製品	50 製品
	00 製品	10 製品	11 製品	20 製品	30 製品	40 製品	50 製品
業分	70 PR	72 取付	73 改造	74 部品	75 見	77 FC	80 フ
	70 PR	72 取付	73 改造	74 部品	75 見	77 FC	80 フ
							90 の

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コ	下	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
---	---	-----------	----	----	----

T00201100	ドアホッピン	1		1.050
T00201120	ドアホッピン	1		790
T00202300	IPフィル7-7L	1		520
T00202460	IPフィル7-メイン	1		14.700
T00203190	洗剤ホッピン7"	2	1.400	2.800

1	基本·招待	点校·性·	(見積書No.)	30.000
2	技術料	日×	名×	円
3	派遣料		名×	100円 × 110円
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			
6				

ナビスコ TEL	実 施 者	佐藤	責任技術者	検印	人力	納品書
-------------	-------------	----	-------	----	----	-----

取板業者 (西永光)

株式会社 HI-A-GARYO

(支那名)

(二) 担当者

注文No.

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

[illegible]

・洗淨・減菌業務委託・医療機器等洗淨・減菌テスト

M 減菌センター

補給用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

管理No 831157

左記作業をおこないましたので、ご
検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理員にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

21

部 品 代

५३

皮襪料等

Q

16

类别	计划金额	实际金额	差异
一、直接材料			
1. 主要材料			
2. 辅助材料			
3. 其他材料			
二、直接人工			
三、制造费用			
四、管理费用			
五、销售费用			
六、财务费用			
七、营业外收入			
八、营业外支出			
九、所得税费用			
十、净利润			

一、消費稅

ご請求金額 ￥

精品書系

C 实施者→營業

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

名称	井橋齒科医院	設置番号	13090022	点検実施日	2021年2月12日	モリタ所 カバ所 IHIアグリテクノ所
お客様住所	千葉県匝瑳市八日市場イ2489-11	連絡先	6967	点検実施者	エムサズ株式会社	承認印
納入場所		サービス形態		主計発出部署		ボ

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり、締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ動作確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取り付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取り付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ、曲がり、継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの濡れ、濡れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンを取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの動作状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷、濡れ
- ☒ 外部排水継ぎ手、ホースの濡れ
- ☒ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水弁の動作状態・濡れ
- ☒ 給湯弁の動作状態・濡れ
- ☒ RO水弁の動作状態・濡れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 凝結期の取り付け状態・濡れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の動作状態・濡れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環ポンプの動作状態・異音
- ☒ 防凍ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水ポンプの動作状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂、割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工灯色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認、ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形、損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・濡れ
- ☒ 排水ロフィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター遮断防止器の取り付け状態・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード、プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子の確認
- ☒ 端子の緩み、コネクターの接触確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無 (加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準線き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 側面パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター (メイン) のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定 (TOSI)

確認確認
○ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は⑤を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン 上側	1
ドアパッキン 下側	1
エアフィルター (プレ)	1
エアフィルター (メイン) HEPA	1
洗剤ポンプチューブ	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-8528

FAX:086-942-3030