

C 作業報告書

お得意様	おおぞう歯科クリニック			様	ご承認印	
	千葉県柏市稲毛区長沼原町731-17					
住所						
TEL	042-312-1051	室名				
機種名	オート7L-7"			メーカー	(株)HIAグレース	
型式	BC17			(号機)	製番	14070146
完了	継続	有料	無料	運転回数	6474 回	

ご依頼内容・現象

· 点检

(ご依頼者様)

原因

処置

- ☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

リ-7テスト. B/Dテスト実施

お客様への伝言

お客様への伝言 WD・150 タンパトネリ反応不良の為
点検出来ませんでした
※運転出来ず、又、回教確認出来ない為

作業日 20 / 年 月 日

保形 サース 作業	守態 ス形態 業分	1 保守契約	2 性能検査	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外	(摘要✓)	
		1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器			区分	特管
作業	業分	00 製品販売	10 納入設置	11 地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去設
		70 PR	72 取説明	73 改造	74 品納部	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間		月		日		時		分
------	--	---	--	---	--	---	--	---

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)	20.000
2	技術料	H×	名× 100 円 ×10/km	1.000
3	派遣料		名× 円	
4	宿泊費	泊×	名× 円	
5	諸経費			
6				

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者（請求先）

(株) 日アグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

桑原様

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売		〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074	
エムシーサービス株式会社			
札幌SC 仙台SC 松山SC 郡山SC 新潟SC	長野SC 千曲SC 金沢SC 北岡東SC 群馬SC	つくばSC 千葉SC 埼玉SC 首都圏C 東京SC	神奈川SC 横浜SC 名古屋SC 岐阜SC 北九州SC
大阪SC 神戸SC 岡山SC 鹿児島SC		福岡SC 長崎SC 鹿児島SC	

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌システム		〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250	
滅菌センター			
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム			

♥ CARE メディカルケア株式会社		〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116	
--------------------	--	---	--

管理No. 831142

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

⑬ A

部 品 代	4600
-------	------

⑭ B

技術料等	21000
------	-------

⑮

16

税別合計金額	25600
--------	-------

消費税	2560
-----	------

ご請求金額 ￥

納品書 No.

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業用
IHIアグリテック用

お客様	名称	おおぞら歯科クリニック	製造番号	点検実施日	2021年2月22日	承認印	
	住所	千葉県稲毛区長沼原町731-17	運転回数	点検実施者	佐藤		
	納入場所	プレスボ稲毛イーストモール内	サービス形態	モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度 - 90kpa

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターをつまみ、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック - 86kpa
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030