

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100568
作業年月日	平成 30 年 9 月 26 日	作業時間： / Hr
顧客名	祢津診療所 様	TEL： 0268-62-0273
所在地	長野県東御市祢津343-2	ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械	ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐ *	エアライン	正常 ☐ *
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 522
オゾンセンサ	正常 ☐ *	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm *
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

酸素ポンプが充填中の為、一連の動作確認ができませんでした。初回の消毒器使用時
正常終了するか必ず確認ください。*は今回確認できなかった内容となります。

装置 情報	交換後運転回数： 23	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 10	殺菌/消毒+7L： 187
	リークチェック： 0	自己洗浄： 5	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☒	1
ポンプセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 9 月 26 日

医療法人 祢津診療所
緑風会

ご署名 TEL (0268) 62-0273 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 作業者

H30.9.26 H30.9.26

青木

青木