


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 9 月 29 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2021 年 9 月 29 日	作業時間：	Hr
顧客名	石井歯科クリニック 様	TEL：	047-879-7010
所在地	千葉県香取市北1-2-7	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 8 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090205	運転回数： 6138
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドアレバー破損		
原因		
・ドアレバー損傷		
処置、作業内容	 インサートナットの周りが破損して締め付けができなくなりレバーがフリーの状態	
・ドアレバー交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアレバー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 15 日

ご署名 石井 義洋 印

株式会社 IHI物流産業システム
修理業者

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	富田	安田
	'21/10/01	'21/9/29