

## クラスBオートクレープ IC Clave点検報告書

お客様	名称 中村歯科医院 住所 千葉市袖ヶ浦市神崎1-7-5 納入場所	製造番号 100091 運転回数 9099回 サービス形態 定期点検	点検実施日 2021年4月12日 実施者 大黒 モリタ 担当者	承認印 中村
-----	--	---	--	-----------

## 計装(安全)

- レ 圧力計ゼロ設定
- ドア
- レ ブラケットの接続状況確認
- レ ドアカバーのねじ緩みの確認
- レ ドアセンサ作動確認
- レ ドアロックセンサ作動確認
- レ ドアロックピンの動きの確認
- レ 内蓋のキズ・汚れ
- レ 運転中のドアからの水漏れ

## 缶体

- レ 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
- レ 缶内温度センサの汚れ
- レ トレー網・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
- レ 缶内フィルタの損傷・汚れ

## 配管系

- レ テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- レ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- レ 給気弁の動作確認
- レ 排蒸弁の動作確認
- レ 真空・排気弁の動作確認
- レ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- レ 回水弁の動作確認(3方弁)
- レ 排水コネクタの漏れ・破損
- レ 安全弁(缶内)の漏れ
- レ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- レ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- レ ソケット他接続割れ・漏れ
- レ 蒸気発生器からの漏れ
- レ ヒーター取り付け状態・漏れ
- レ サーモスタットの設定温度確認
- レ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- レ ソケット他接続割れ・漏れ
- レ 蒸気発生器からの漏れ
- レ ヒーター取り付け状態・漏れ
- レ サーモスタットの設定温度確認
- レ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

## 真空ポンプ

- レ 真空到達速度(P1)の確認

## 給水タンク

- レ 給水タンクの損傷・漏れ
- レ シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- レ 盖の損傷・割れ
- レ フロートセンサー(L)の作動確認
- レ フロートセンサー(H)の作動確認

## 排水タンク

- レ タンクの汚れ・漏れ
- レ フロートスイッチの作動確認

## 電装系

- レ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- レ ディスプレイの色あせ・表示確認
- レ 電源スイッチの作動状態
- レ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- レ 各基板のコネクター締み確認
- レ 端子の締み・コネクターの接続確認
- レ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- レ 圧力センサーの取付状態・入力確認
- レ SD基板の腐食の確認

## 外装・設置

- レ 設置場所の水平確認
- レ 本体のフロント側が高いことの確認
- レ アジャスターの締み・破損の確認
- レ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- レ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- レ SDカードへの書き込みの確認


## 消耗品

- レ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- レ エアーフィルターのつまり、汚れ

## 性能評価

- レ B&Dテスト実施
- レ コンパクトPCDによる判定
- レ TESTバキューム
- レ 温度センサーの調整(VR調整)

## 運転確認



インジケータ貼り付け



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1
給水フィルター	1
エアーフィルター (同梱)	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030