

点検・修理報告書

管理 No. 210551
発行日： 2021年11月23日

	IC Clave		
作業年月日	2021年10月18日		作業時間： 8 Hr
顧客名	小出歯科医院 様		TEL：
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100040	運転回数： 2866回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。		
2. エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプが故障しておりました。		
・吸引力が弱いために、運転開始時のチェックでエラー 1 2 が発生したと考えられます。		
・吸引力が弱いために、真空工程において規定圧力までの到達時間が長くなり、エラー 1 4 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空ポンプを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 神原 七海 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者