

点検・修理報告書

管理 No. 210681
発行日: 2021年12月7日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2021/11/26 作業時間: Hr
顧客名	山田歯科クリニック TEL: 0475-55-5522
所在地	千葉県東金市南上宿19-24 ご担当 様
販売店	ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社 ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100171	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・上段スプレーアーム動作不良		
原因		
・スプレーアーム樹脂部破損		
処置、作業内容		
・上段スプレーアーム新品交換		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1. スプレーアーム (上段)		1	¥20,000	¥20,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		¥20,000
お客様ご確認署名欄 年 月 日 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。				
ご署名			印	

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証部 '21/11/26 菊池	サービスG '21/11/26 小山	サービスG '21/11/26 佐藤