

# 点検・修理報告書

管理 No. 210XXX

発行日: 2022年1月13日

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC Clave |                                                                                                                                    |
| 作業年月日    | 2021年12月20日 作業時間: 8 Hr                                                                                                             |
| 顧客名      | みなみ歯科クリニック 様 TEL: 045-944-3734                                                                                                     |
| 所在地      | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央21-11 ソレーユみなみ1F                                                                                                     |
| 販売店      | ご担当 様                                                                                                                              |
| 納入年月日    | 2016 年 3 月 15 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                     |
| 作業区分     | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |
| 出張・引取    | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                           |              |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                                      | 製造番号: 100078 | 運転回数: 3207回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                           |              |             |
| ・エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。                              |              |             |
| 原因                                                        |              |             |
| ・蒸気ヒーターが断線故障しておりました。そのため、蒸気発生器の温度が上がらず、エラー15が発生したと考えられます。 |              |             |
| 処置、作業内容                                                   |              |             |
| ・蒸気ヒーターを交換いたしました。                                         |              |             |
| 特記事項                                                      |              |             |
| ・最新の状態にバージョンアップいたしました。                                    |              |             |
| ・真空弁からリークがありましたので、交換いたしました。                               |              |             |

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|--------|----|----|
| 1 | 蒸気ヒーター |             | 1      |    |    |
| 2 | 真空弁    |             | 1      |    |    |
| 3 |        |             |        |    |    |
| 4 |        |             |        |    |    |
| 5 |        |             |        |    |    |
| 6 |        |             |        |    |    |
| 7 |        |             |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |             | 技 術 料  |    |    |
|   |        |             | 出 張 料  |    |    |
|   |        |             | 合 計    |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 19 日

署名

山田豊 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム  
 岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 小山        | 大黒        |
| '22/01/13 | '22/01/13 | '22/01/13 |