

点検・修理報告書

管理 No.

20927

発行日:

7月30日

クラスBオートクレープIC Clave		
作業年月日	2021年7月26日	
顧客名	上野歯科医院 様	作業時間: 8 Hr
所在地	千葉県千葉市美浜区真砂4-17-5	TEL: 043-278-8871
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300030	運転回数: 695回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- エラー12 ドアセンサー異常が発生した。
- エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。

原因

- ドアパッキン劣化により、シール性が悪化しておりました。そのために、運転開始時のバキュームにおいて圧力が低下せず、エラー12が発生したと考えられます。
- 上記と同様に、シール性の悪化により、真空工程において規定真空度に到達する時間がオーバーし、エラー14が発生したと考えられます。

処置、作業内容

- ・ドアパッキンを交換いたしました。

特記事項

- ・圧力センサがずれておりましたので、交換いたしました。
- ・アジャスタが破損しておりましたので、交換いたしました。
- ・プラグ付き電源コードが破損しておりましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2	圧力センサ		1		
3	アジャスタ		1		
4	プラグ付き電源コード		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 9月 21日

ご署名

上野 正志



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
21/07/30	21/07/30	21/07/30