

点検・修理報告書

管理 No.

210286

発行日: R3 年 10 月 29 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 10 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	梅村歯科医院様		TEL:
所在地	千葉県印旛郡酒々井町中央台2-16-6		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 千葉営業所		ご担当 様
納入年月日	2014 年 7 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060085	運転回数:	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 (缶内真空異常)			
原因			
・真空ポンプの劣化により規定時間内に真空度が達しない為エラーが発生しました。			
処置、作業内容			
・真空ポンプ部品交換作業。			
・各部清掃作業。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2			1		
3			1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 5 日

ご署名

小川 奈保子

印

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

菊池

富田

中山