

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-44524

No. 140904

配布先	客先	1	発送	新鋭工業株式会社 広島支店 殿		機種	OED-1000
	環営	1	受取	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機番	100383
	環品	1	受取住所	東京都文京区本郷 3-12-5		納入日	平成 23 年 3 月 31 日
			点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 8 月 8 日
	計	3	返送先	東京都文京区本郷 3-12-5		出荷日	平成 26 年 9 月 9 日

修理依頼・不具合内容

輸送事故 （2014 年 7 月 18 日 広島⇒東京発送 福山通運 666-0842-4746）

不具合原因（故障箇所）と処置予定


[1] 損傷状況

アッパパネルの左側が大きく損傷・変形していました。
輸送時などに大きな衝撃を受けたものと考えられます。（別紙写真も参照ください）

写真 1：アッパパネル左側 拡大



写真 2：アッパパネル タッチパネル部



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

[3] 装置情報

運転プログラム：Ver0207/T02B

交換後運転回数：41

消毒：1684 消毒＋アルコール：782 リークチェック：344 自己洗浄：399 アルコール単独：24 I7単独：11

承認

安
14.9.4
田

審査

中
26.9.4
澤

作成

H26.9.4

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	アッパパネル A S S Y	1 式	
	殺菌水槽 COMPL	1 式	

（株）I H I シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528