

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	けんもつ 南科711コック	製造番号	14060088	点検実施日	2015/8/19	ご承認印	
	住所	東京都分岐市栄町1-45-11	運転時間	634 回	点検実施者	ムトウワリス 須崎 隆		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署	高木様		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット作動確認
 - ☒ ドアロックユニット作動確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 交換
- ☒ エアフィルターつまり・汚れ 交換

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

■ ■ ■ ■ BMS-Test STEAM

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付け

交換確認	
合格	
交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン 1年目はしない。	1
エアフィルター	



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

御施設名		依頼日時		年 月 日 時 分	
けんもつ歯科クリニック様		作業開始日時		2015 年 8 月 19 日 9 時 00 分	
部 署		作業終了日時		2015 年 8 月 19 日 12 時 00 分	
所 属		作 業 時 間		3 時間 00 分	
メーカー名	(株)モリタ / (株)IHIシボラ	作業区分	1. 保証内 2. 保証外 3. 保契中 4. 他		
品 名	オートクレーブ [®]	ディーラー名			
機 種	BC-17	作業者名	(株)ムウテクス 郷間、板谷		
シリアルNo.	14060088				
依頼内容 / 訪問目的		処置内容			
・定期点検。		・ドアパッキン交換実施。 ・各部分解清掃。 ・各種設定確認。 ・リークバキュームテスト。 ・B&D HELIX テスト。 ・各メaintenanceタイマーリセット。			
原因 /					
部品コード	品 名	数 量	単 価	小 計	
1	ドアパッキン	1			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有 償 2. 無 償		部 品 料 計			
特記		技 術 料			
		出 張 料			
		合 計 ※			
		お客様 確認署名			
		監印 真			

A

※合計金額に消費税は含まれておりません。

責任技術者

