


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 20 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 6 日		作業時間： Hr
顧客名	パレットデンタルクリニック	様	TEL： 0297-45-3322
所在地	茨城県守谷市小山316-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：13090025	運転回数：1019	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶体真空異常			
・エラー31 缶内加圧異常			
原因			
・給水タンクが汚れているため給水が少なくなり蒸気が溜まり真空中に引けなくなり真空異常と加圧異常が交互に出ている			
・真空ポンプのダイヤフラムが腐食して性能低下（排水タンクがハンドピースのオイルが溜まっていた）			
処置、作業内容			
真空ポンプ交換			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄



- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 21 日

ご署名 杉山 修 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
 富田	 安田