

点検・修理報告書

発行日：2021 年 5 月 17 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2021 年 3 月 30 日		作業時間： 3 Hr
顧客名	パレットデンタルクリニック 様		TEL： 0297-45-3322
所在地	茨城県守谷市小山316-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 7 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090025	運転回数：2030
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空時間オーバー		
原因		
・給水タンク及び給水ポンプの詰まりにより、蒸気発生器が高温となり、 缶内の気圧が下がらなかったことにより、エラーが発生いたしました。		
処置、作業内容		
・給水タンク及び給水ポンプフィルターの清掃を実施いたしました。		
・ドアパッキンの交換を実施いたしました。		
特記事項		
・ドアハンドル取り付け部分に亀裂があったため交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2	ドアハンドル		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			元金計 0122 守谷市小山316-4		
			医療法人 博 心 会		
			パレットデンタルクリニック		
			TEL 0297(45)3322		
			ご署名 印		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IH|アグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

環境PJ
 '21/03/30
 富田

環境PJ
 '21/03/30
 安田