

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用



株式会社HISHIHARA

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木寺2-170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	MAディスインフェクター	製造番号	13100039	ご確認	
	住所		納入検査実施日	2014/4/17		
	納入場所	横須賀市平成町 2-10-2	納入検査・会社・実施者	イトウテックス 三浦 隆		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
	✓			✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

出張料金 14,000円 (往復140km×100円)

高導料金 4880円 (神田橋↔横須賀)
420円 (本町山中有料道路)

設置料金 35,000円

合計 54,300円