

メーカー用



株式会社日立パワー

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨大寺新地170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030



クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認
	住所	納入検査実施日	
	納入場所	納入検査実施者	
	神奈川歯科大学阿久根横浜クリニック	17090175	
	横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6	2015年4月30日	
		イトウケス 須藤隆	1 f o

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	OK	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	OK	フック検出ユニット作動確認		OK	ディスプレイの色あせ・表示確認
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	電源スイッチの作動状態
	OK	蓋板のキズ・汚れ		OK	USBソケットの反応・汚れ
缶体	OK	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	OK	行程表示LEDの点灯
	OK	滅菌温度センサの汚れ		OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	OK	網カゴ、破損汚れ		OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	OK	給水タンクの損傷・漏れ	制御	OK	キズ・汚れ
	OK	下部給水弁の漏れ		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	蓋・取っ手の損傷・割れ		OK	運転プログラムの確認
	OK	フロートスイッチの作動状態・汚れ		OK	入力・出力確認
排水タンク	OK	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	OK	B&Dテスト実施
	OK	フロートスイッチの作動状態・汚れ		OK	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	OK	付属品の確認
				OK	運転説明
				OK	装置内運転時異音

備考			
	設置料金	¥20,000-	
	出張料金	¥7,000-(片道35km)	
	高速料金	¥1,860-(補回橋←横浜駅西口)	
	合計	¥28,860-	