

## クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様	名称 <u>早野泰斗様</u>	製造番号 <u>14060093</u>	点検実施日 <u>2015.12/21</u>	ご承認印
	住所 <u>神奈川県小田原市南町4-1-1</u>	運転時間 時間	点検実施者 <u>エム・サービス営業部</u>	
納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		

計裝(安全)

- 圧力計0点指示誤差

ドア

  - フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
  - 閉開ハンドル取付け状態・動作確認
  - フック取付け状態・動作確認
  - フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
  - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット作動確認
  - ドアロックユニット作動確認
  - 蓋板のキズ・汚れ

角体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
  - 減菌温度センサの汚れ
  - 網カゴの破損・汚れ
  - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

#### 配管系

- フジソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
  - シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
  - 給気弁の作動状態・漏れ
  - 排蒸弁の作動状態・漏れ
  - 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
  - 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
  - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
  - ストレーナーの汚れ
  - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
  - 安全弁(滅菌室)の漏れ
  - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
  - ダンプナーの漏れ・溶接割れ
  - 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
  - ラジエーターの取り付け状態・漏れ

六

- ソケット他溶接割れ・漏れ
  - フランジパッキン漏れ
  - ヒーター取り付け状態・漏れ
  - 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
  - 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
  - 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認  
 真空到達度 -0.83 kPa

### ■給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
  - 下部給水弁の漏れ
  - 蓋・取っ手の損傷・割れ
  - フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

挂水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
  - フロートスイッチの作動状態・汚れ

電裝系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
  - ディスプレイの色あせ・表示確認
  - 電源スイッチの作動状態
  - 行程表示LEDの点灯
  - 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
  - 各基板のコネクター緩み確認
  - 端子の緩み・コネクターの接続確認
  - 配線の変色・損傷有無・結束状態
  - 圧力センサーの取付け状態・入力確認
  - ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
  - アジャスタットフの緩み・設置状態
  - キズ・汚れ
  - 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

角街

- 運転プログラムの確認
  - 入力・出力確認
  - 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
  - エアーフィルターのつまり、汚れ

**性能評価**

  - 日&Dテスト実施
  - ケミカルインジケーターによる判定
  - リークチェック
  - キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認	
交換部品（名称・型式）	数量
ドアパッキン	1年目はしない。
エアーフィルター	
ドアパッキン(扉パッキン) / 100 回	
フィルター 355 回	

