



株式会社IHIシバウラ
機械事業本部 営業サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	眞美デジタルオフィス 様	製造番号	100156	ご確認	工 田
	住所		納入日	2016年9月30		
			納入検査実施者	IHIシバウラ 小山		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	レ	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	レ	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	レ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	レ	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	レ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	レ	洗剤投入量の確認		有	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		—	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)	その他	—	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		—	運転・お手入れ方法の説明	
	✓	給湯温度(45～50℃)		—	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☑	良好	トシ
	レ	ディスプレイの色あせ・表示確認		□	不良	
	レ	電源スイッチの作動状態				
	レ	SDカードの挿入・取外性				
	レ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)				
	レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項