

ICC IM-205-1



株式会社IHシバウラ

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHシバウラ用

お客様	名称	製造番号	ご確認	上田
	JB デンタW	100170		
	住所 横浜市新築見茅ヶ崎2-25	納入検査実施日 2016.10.16		
	グレース代官2-1F	納入検査実施者 エムシーサービス 藤下 福島		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	○	ハンドル開閉検出確認	電装系	○	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	○	ドアロックユニット作動確認		○	ディスプレイの色あせ・表示確認
	○	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		○	電源スイッチの作動状態
	○	ハンドルキズ・汚れ		○	SDカードの挿入・取外性
缶体	○	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	○	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	○	滅菌温度センサの汚れ		○	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	○	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		○	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	○	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		○	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	○	給水タンクの内部汚れ	制御	○	キズ・汚れ
	○	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		○	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	○	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		○	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	○	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		○	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	○	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		○	B&Dテスト実施
排水タンク	○	タンク内に汚れはないか	性能評価	○	リークチェックテスト
	○	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		○	0点調整
	○	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		○	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	○	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	○	運転・お手入れ方法の説明
				○	装置内運転時異音

特記事項