

メーカー用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービスGL



〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新町170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称 医療法人社団 幸嶺会	製造番号 100342	ご確認 遠藤
	住所 〒222-0318 相模原市南区上鶴間本町1-46-6 パストラル相模大野1F	納入検査実施日 平成30年6月28日	
	納入場所 FAX 042-765-1801 松田歯科クリニック	納入検査実施者 山岡	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	SDカードソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	作業工程表示は正しいか	
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ	
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認	
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト	
異常なし			その他	✓	付属品の確認	
✓				✓	運転説明	
				✓	装置内運転時異音	

出張時間	数量	単価	金額
	BMS-Test STEAM		