

D 作業報告書

得意	吉江歯科医院	様	ご承認印
住所	川崎市高津区新作6-16-3		
TEL	044-877-3231	署名	
機種名	ウォッシャー・ディスインテグラー	メーカー	IHI アクリテック
型式	WD-150	(号機)	14060089
完	継続	有料	無料
巡回回数	20/2 回		

ご依頼内容・現象
水漏れ

(ご依頼者 様)

原因
排水センサーブロック、配管接続エルボ
洗浄ポンプヘッド合わせより水漏れの為

処置
☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☒設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

排水センサブロック、配管接続エルボ交換
洗浄ポンプヘッド増締め
各動作確認、水漏れ確認 OK

お客様への伝言
定期メンテナンスのお知らせが来ています。

取扱業者 (請求先)
IHI アクリテック様
(支店名)
(ご担当者)
廣瀬様
(注文No.)

特記事項

作業日 20 18 年 10 月 1 日

保守 守 1 保守 2 性検 3 性検 4 点検 5 点検 9 外検 (摘要) 1 保守 2 性検 3 性検 4 点検 5 点検 9 外検 (摘要) 1 保守 2 性検 3 性検 4 点検 5 点検 9 外検 (摘要)

サービ 1 保守 2 性検 3 性検 4 点検 5 点検 9 外検 (摘要) 1 保守 2 性検 3 性検 4 点検 5 点検 9 外検 (摘要)

作 業 00 製品 10 納入 11 現地 20 定期 30 性能 40 点検 50 撤去 60 移設 70 PR 72 取扱 73 改造 74 部品 75 下見 77 FC 80 アフ 90 その他

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
T00201980	排水センサーブロック	1		6,800
T00202040	配管接続エルボ	1		770
T00201030	(パッキン)	1		660

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× 1 名×	8,000円	20,000
3	派遣料 50km名×	100 円	5,000
4	宿泊費 泊× 名×	円	5,000
5	諸経費	3,000円	3,000
6	駐車場代 1,200円、有料道路代 1,020円		2,220

責任技術者 検印 入力 納品書

神奈川SC 金子 高橋

TEL

福島 長川 久保 久保

①管理 No. 810980
②作業日 20 18 10 01
③Uコード 0448773231
④⑤機種コード 111 - 72
⑥製造 No. 14060089
⑦保守・サービス形態 9-2-50
⑧故障コード 610-123-1
⑨実施SC 83
⑩技術者 32
⑪同行・応援 51, ,
⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A
部品代 8 230
⑭ B
技術料等 30 220
⑮
0
⑯
38 450
⑰
消費税 3 076
ご請求金額 ¥ 41 526
納 品 書 No. 5841