

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 6 月 13 日

機種/型式	クラス8オートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 6 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	州デンタルオフィス 様	TEL： 045-509-1481	
所在地	神奈川県横浜市青葉区新石川2-4-16 202	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090197	運転回数： 2271
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶体真空異常

・エラー26 缶体圧力異常

原因

・乾燥時にチャンバー内の内圧が上昇し過ぎることにより真空ポンプの動作不良させたためエラー発生（・エラー30）

・給水タンク内のバイオフィルム状の汚れなどの内部へ流入により給水ポンプの動作不良による温度、圧力の過度の上昇（エラー30）

・蒸気発生器内にシリコン耐熱グリスが付着し、炭化したため温度が上昇して誤作動を引き起こした（エラー26）

処置、作業内容

・給水ポンプ交換、給水タンクストレーナー取付、蒸気発生器空焚き防止器・温度センサーの付着物を除去、清掃

・各種調整、清掃、運転確認

特記事項

・スポットメンテナンス実施

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・給水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		※スポットメンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 17 日

ご署名 白 上 十 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

環境PJ
'19/06/10
富田

作業者

環境PJ
'19/06/10
安田