

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 18 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 1 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	早野歯科医院 様		TEL： 0465-24-6201
所在地	神奈川県小田原市南町4-1-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060093	運転回数： 6875	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶体真空異常

原因

・給水ポンプフィルターへの異物の詰まりによる給水不足（エラー30）

・真空ポンプ劣化（エラー30）



処置、作業内容

オーバーホール点検（真空ポンプ・給水ポンプ）

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 6 日

ご署名 佐藤

印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

