

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2019年 2月 6日
【対応日】 2019年 2月 6日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者: 横浜支店)
 ☒ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 神奈川県小田原市 高木歯科

IC Washer【機番: 】

BC-17【機番: 14060086】

【症状】

【症状】

運転時異音(ビビリ音)
※BCの外装パネルが3点タイプのためビビリ音大きい

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

☒現地対応

 《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

 《対応内容》 ☐部品交換()
 ☒その他()

→パネルが干渉して音が発生する部分を固定して保護しビビリ音を軽減

【給水方法】 ☐水

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐水 & お湯

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ☐標準ラック

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐ハンドピース用ラック

☐リユース

 《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【網の種類】 ☐トレー棚

☒網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☒有 ☐無

【設置場所】

【備考】

モリタ担当が一元化登録時から代わっています。
現担当は山岡さんだと思いますが不明です。ごめんなさい