

# D 作業報告書

|     |                  |      |            |
|-----|------------------|------|------------|
| 依頼者 | 内藤南科医院 様         |      | ご承諾印       |
| 住所  | 横浜市西区 高島 2-3-21  |      | 内藤         |
| TEL | 045-441-0708     | 室番   | 3F         |
| 機種名 | ウォッシャー・ディスインセクター | メーカー | IHI アクリテック |
| 型式  | WD-150           | (号機) | 14080166   |
| 完了  | 継続               | 有料   | 無料         |
|     |                  |      | 175x 回     |

ご依頼内容・現象  
 定期保守点検のご依頼  
 (ご依頼者) 様

原因

処置  
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)  
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃  
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認  
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)  
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

定期交換部品の交換  
 点検表に基づく点検・整備を実施  
 90℃ 5分 乾燥・仕上げ 試運転  
 TOSI インジケータ判定 合格

お客様への伝言  
 上段ラックめくら紛失  
 排水 止水 確認 あります。

作業日 20 19 年 9 月 12 日

|        |         |         |         |         |         |               |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 性能点検  | 3 点検整備  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 (摘要)        |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 24時間  | 3 CM    | 医療機器    | 区分      | 特 非特          |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 50 60 搬入移動 |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC         |
|        |         |         |         |         |         | 80 アフター       |
|        |         |         |         |         |         | 90 その他        |

受付 月 日 時 分  
 到着時間 月 日 時 分  
 作業完了 月 日 時 分

| コード       | 交換部品・機材名称  | 数量 | 単価    | 金額    |
|-----------|------------|----|-------|-------|
| T00201100 | ドバイキン ト    | 1  |       | 1,050 |
| T00201120 | ドバイキン 下    | 1  |       | 790   |
| T00203190 | DPF フィルター  | 2  | 1,400 | 2,800 |
| T00202300 | ウォッシャー     | 1  |       | 520   |
| T00202460 | HEPA フィルター | 1  |       | 1,470 |
|           |            |    |       |       |
|           |            |    |       |       |
|           |            |    |       |       |
|           |            |    |       |       |

|   |                        |                |       |
|---|------------------------|----------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性能            | (見積書No.)       | 32000 |
| 2 | 技術料                    | H × 名 × 円      |       |
| 3 | 派遣料                    | 60km 名 × 100 円 | 6000  |
| 4 | 宿泊費                    | 泊 × 名 × 円      |       |
| 5 | 諸経費                    | TOSI           | 1000  |
| 6 | 有料道路代 1240- 駐車料金 3000- |                | 4240  |

|       |              |     |    |
|-------|--------------|-----|----|
| 責任技術者 | 神奈川 SC       | 実施者 | 金子 |
| TEL   |              |     |    |
| 福     | 長川 79.9.17 原 | 小林  | 久保 |

取扱業者 (請求先)  
 (株) IHI アクリテック  
 (支店名)  
 (ご担当者) 小山 様  
 (注文No.)  
 特記事項

① 管理 No. 816140  
 ② 作業日 20 19 09 12  
 ③ Uコード 0454410708  
 ④ ⑤ 機種コード 11-72  
 ⑥ 製造 No. 14080166  
 ⑦ 保守・サービス形態 9-2-80  
 ⑧ 故障コード 01-999-A  
 ⑨ 実施 SC 83  
 ⑩ 技術者 92  
 ⑪ 同行・応援  
 ⑫ 原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳  
 ⑬ A 部品代 19860  
 ⑭ B 技術料等 43240  
 ⑮  
 ⑯ 税別合計金額 63100  
 ⑰ 消費税 5048

ご請求金額 ¥ 68148  
 納品書 No. 5109