

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 17 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2019 年 5 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	高田歯科医院	様	TEL： 045-562-3589
所在地	神奈川県横浜市港北区下田町2-16-29 パティオ日吉1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 4 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100245	運転回数：1016	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
・真空ポンプコンデンサ容量低下による出力不足			
処置、作業内容			
・真空ポンプコンデンサを交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			
・定期メンテナンス実施（別紙参照）			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプコンデンサ		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 20 日

ご署名 高田 昇

高田

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/05/10 富田	環境PJ '19/05/10 小柳