

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 10 月 16 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 9 月 30 日		作業時間： Hr
顧客名	神奈川県大学付属横浜クリニック	様	TEL： 045-313-0007
所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号 : 14090175	運転回数 : 4618	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶体真空異常			
原因			
・ドアレバー破損、ドア接地不良			
処置、作業内容			
ドアレバー交換、ドア内蓋調整			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアレバー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 10月 17 日

ご署名 堀田 直花



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/10/01 富田	環PJ '19/10/01 安田