

点検・修理報告書

管理 No. QM-056

発行日: 2019年 11月 27日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 11 月 27 日 作業時間: 16 Hr
顧客名	武内歯科医院 様 TEL: 0467-78-3020
所在地	神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 8 月 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 □
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □

装置情報	製造番号: 100423	運転回数: 15回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・電源入力不能 (アイオニーからの水の流入)		
原因		
・水が流入したことによる直流電源のショート		
処置、作業内容		
・直流電源の交換		
・各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		
・上記故障のほか、真空ポンプと水ポンプの運転時の動作音が通常より大きいため部品交換致しました (無償)		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 直流電源		1		
2 水ポンプ		1		
3 真空ポンプ		1		
4				
5				
6				
7				
		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 11 日

ご署名 田中 耕三 (印)

修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	三宅
'19/11/27	'19/11/27	'19/11/27