

点検・修理報告書

管理 No. 20159

発行日: 2020/8/19

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年8月5日 作業時間: 8 Hr
顧客名	ちかつ歯科医院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100380	運転回数: 838回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・運転終了後、槽内の水が排水されず残っていた。

原因

・工場では再現できませんでした。

以下の要因が考えられます。

・フィルター3にごみが溜まっていたか。

・排水ホースの引き回しに問題があるか。

処置、作業内容

・本件につきましては、不具合が確認できなかったため、その他のチェックを実施いたしました。

その結果、排気ファンの異音を確認されたため、新品交換いたしました。

特記事項

・設置時に排水ホースの引き回しを確認

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排気ファン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

2020年8月21日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 柳内瑞穂 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/08/19	20/08/19	20/08/19
池	田	宅