

点検・修理報告書

管理 No. 20200

発行日: 2020/10/22

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年10月15日 作業時間: 8 Hr
顧客名	くげぬま海岸歯科クリニック 様
所在地	神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-12
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100099	運転回数: 2562回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ドアが開かない。
- ・ドア開放表示が出続けている。

原因

- ・タッチパネルの基板に水がかかり、タッチキーが効かない状態になっておりました。
- ・ドアセンサーとドアロック機構の調整がずれており、ドア閉のときにドアセンサーが検知できていませんでした。

処置、作業内容

- ・タッチパネルを新品交換いたしました。
- ・ドアセンサーとドアロック機構の調整をいたしました。
- ・タッチパネルの基板に水がかからないように対策いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネル		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

2020 年 10 月 27 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 岩田 愛 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 20/10/22 池	富 20/10/22 田	佐 20/10/22 藤