

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 10 月 16 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 7 月 30 日		作業時間：Hr
顧客名	神奈川県大学附属横浜クリニック	様	TEL：045-313-0007
所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 4 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-ル記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14090175	運転回数：5110
------	---------------	-----------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・ドアロック異常

原因

・ドアセンサーの開閉検知が不安定になっておりました。

処置、作業内容

・ドアセンサーの調整を実施いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1			1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 11 月 4 日

ご署名 落合 直花 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		