

◎ 作業報告書

登録	平野歯科医院			様	ご承認印
住所	神奈川県小田原市南町4-1-1				オ下
TEL	0465-24-6201	室名			
機種名	オートクレーブ			メーカー	IHIMAテクノロジー
型式	BC-17 (号機)			製番	14070137(金)
完了	継続	有料	無料	確認	

ご依頼内容・現象

扉ロックがかかっている時がある。

(二) 佐頼者 様

原因

ドアハンドIV 緩みがあつた為

廻 璽

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☒ ケリスナップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

ドマソレノイド グリスマツア重作石確認
ドアハードル 増し和帝め

お客様への伝言

作業日 20

2	1
---	---

 年

2

 月

1	9
---	---

 日

保形 サース 作区	守形 ス形 業分	1 保守契約	2 検査設備	3 検査点検	4 検査整備	5 点検	8 修繕費	(摘要✓)	
		1 保守用	2 点検	3 CM	医療機器			特 許	非特許
								区分	答
		00 製品販売	10 納入設備	11 現地調査	20 定期点検	30 検査整備	40 点検	50 修理費	60 搬送費
		70 PR	72 説明	73 改造	74 品入れ	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

A graph on a grid with 10 horizontal and 6 vertical grid lines. A straight line with a positive slope passes through the points (0, 0), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (8, 8), and (10, 10). A line segment with a negative slope starts at (3, 4) and ends at (5, 2), intersecting the first line at (4, 3).

1	基本・掘付・点検・性検・ (見積書海)	
2	技術料 H× 名× 円	8,500
3	派遣料 130km 名× 100 円	13,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	有科道路代	3,440

常間
実施者
新堀川 SC
TEL
サービスセンター

取扱業者（請求先）

イヒエアガリキック

(支店名)

(ご担当者)

廣瀬様

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

九龍 SC	長野 SC	つくば SC	神奈川 SC	大阪 SC	福岡 SC
仙台 SC	松本 SC	千葉 SC	厚田 SC	神戸 SC	高崎 SC
山形 SC	金沢 SC	平塚 SC	名古屋 SC	岡山 SC	筑波 SC
新潟 SC	北陸 SC	沼津 SC	岐阜 SC	広島 SC	
富山 SC	石川 SC	横浜 SC	愛知 SC	九州 SC	

・洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

● 福祉用具レンタル・販売、住宅リフォーム

CARE メディカルグループ株式会社

管理机 814991

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

C 实施者→管乘