

点検・修理報告書

管理 No. 20254
発行日: 2020年10月23日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/10/21 作業時間: 8 Hr
顧客名	神奈川歯科大学附属病院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100013	運転回数: 2530回	急遽
------	--------------	-------------	----

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。
- ・エラー18 滅菌異常が発生した。

原因

- ・蒸気弁が故障していました。
- ・蒸気用安全弁からリークがありました。

処置、作業内容

- ・蒸気弁と蒸気用安全弁を新品交換いたしました。

特記事項

- ・最新の状態にバージョンアップいたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	安全弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 11 月 10 日

ご署名 川 島 三 也 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
第 20/10/23 池	富 20/10/23 田	三 20/10/23 宅