

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 3 月 11 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 2 月 19 日	作業時間： 3	Hr
顧客名	早野歯科医院 様	TEL：	
所在地	神奈川県小田原市南町4-1-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 14060093	運転回数： 10856
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 真空工程中真空異常

原因 ・ 真空ポンプの性能低下による真空異常と想定されます。

処置、作業内容

・ 真空ポンプの交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 12 日

ご署名 早野 三喜



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田