

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 9 月 28 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 8 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	ミズキデンタルオフィス 様		TEL：
所在地	神奈川県横浜市西区岡野 1-12-17 ニッセイビル3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090024	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空工程中に真空異常		
原因		
・排蒸弁にも異物が詰まっていました。		
・圧力センサーに異物が詰まっていました。		
処置、作業内容		
・排蒸弁交換		
・圧力センサー交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排蒸弁		1		
2	圧力センサー		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 29 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証	環境PJサービス '20/08/25 富田	環境PJサービス '20/08/25 安田