

点検・修理報告書

管理 No. 20185

発行日: 2020/9/29

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020年9月28日	作業時間: 8 Hr
顧客名	たいよう歯科クリニック 様	TEL:
所在地		ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100138	運転回数: 1253回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが効かなくなることがある。

原因

・タッチパネルの基板に水がかかったと考えられます。

処置、作業内容

・基板に水がかからないようにシールいたしました。

・タッチパネルを交換いたしました。

特記事項

・満水フロートスイッチが汚れており、動きが悪くなっておりましたので、清掃いたしました。

・ドア右側より水漏れがありましたので、対策いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネル		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

	1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
		合計	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 15 日

ご署名 後藤 瑞貴 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/09/29	20/09/29	20/09/29