

点検・修理報告書

管理 No. 20175
発行日: 2020年9月2日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/9/1 作業時間: 8 Hr
顧客名	あざみの総合歯科医院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100283	運転回数: 1845回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
・エラー 2 6 停電異常が発生した。		
原因		
・圧力センサが故障していました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・圧力センサを新品交換しました。		
・サーキットプロテクタを新品交換しました。		
特記事項		
・蒸気弁の異音が大きいので、交換しました。		
・ドアパッキンの劣化が激しいので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	サーキットプロテクタ 1 6 A		2		
3	蒸気弁		1		
4	ドアパッキン		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 9 月 15 日

ご署名 河田 里希 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/09/02	'20/09/02	'20/09/02