

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 9 月 3 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 7 月 30 日		作業時間：3 Hr
顧客名	てつお歯科 様		TEL：
所在地	神奈川県川崎市中原区上小田中6-20-3 TDCビル2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14080153	運転回数：4346
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空引き異常		
原因		
・真空ポンプ性能低下		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換		
・給排水タンク清掃・水ポンプフィルター清掃		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 3 日

ご署名

伊藤 彩

印

株式会社 IHI物流産業システム
修理業者

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	富田 '21/08/03	安田 '21/07/30

【代替機】点検・修理依頼書

※スライバ貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

1408.153

依頼内容	点検
	修理

貸出先	てつお歯科クリニック(神奈川県)
設置時の運転回数	2回
回収時の運転回数	584回

案件番号	
回収日	2021.9.3
回収者	鈴木 浩二

機種	ICC
	ICW
	BC-17
	WD-150

機番	14060091
----	----------

※記入時お願い※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。
(X)異音がある → (O)本体下部からこすれたような音がある
(X)水漏れがある → (O)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】

- <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水

- <ICC(BC)>
☐ 生成器
(アイオニー・
☐ 精製水購入

【設置場所】

- ☐ 作業台上
☐ その他 (

【その他特筆事項】

【ラック・バスケット種類】

- <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
<止水プラグ使用>
有 無
<SUSフィルター洗浄>
有 無

- <ICC(BC)>
☐ ホー棚
☒ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 有 ☐ 無

エアー 98 x 1 (千動停止 1回のみ)