

点検・修理報告書

管理 No. 2018.08.30

発行日: 2018年 08月 30日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 8 月 30 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	池田歯科医院 様 TEL:
所在地	長野県諏訪市諏訪2-2-10 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 長野営業所 ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 31 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100059	運転回数: 1067	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 全面ドア部より水漏れでシャットダウン

原因

① ドア部より水漏れ起きて電源SWに侵入して漏電おこり機械停止

処置、作業内容

① 電源SWを分解して乾燥後絶縁測定をおこない正常な事を確認しております。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 10 月 12 日

ご署名 池田 守人 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐 '18/08/30 野	桐 '18/08/30 野